

| NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ | |
|--|--|
| ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH KONZBUD ZBIGNIEW KONOPKA | ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH „KONZBUD” INŻ. ZBIGNIEW KONOPKA 37-464 STAŁOWA WOLA, UL. ŻURAWIA 23 TEL/FAX /15/ 844 84 40, TEL.KOM. 0 601 531 895 e-mail: biuro@konzbud.pl http://www.konzbud.pl |
| <u>ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO</u> | |
| Obiekt | CAŁKOWITE ODTWORZENIE – REMONT OKIEN, OŚCIEŻNIC I PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH KLASZTORU I KOŚCIOŁA BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW W STAŁOWEJ WOLI - ROZWADOWIE |
| Kategoria | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: X |
| Adres | STAŁOWA WOLA, UL. KLASZTORNA 27 DZ. NR EWID. 621 JEDN. EWID.: 181801_1 – STAŁOWA WOLA OBRĘB: 181801_1.0002 – ROZWADÓW |
| Inwestor | KLASZTOR BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW UL. KLASZTORNA 27 37-464 STAŁOWA WOLA |
| <u>ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA</u> | |
| Strona tytułowa | str. 1 |
| Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia | str. 2 - 3 |
| Ekspertyza o stanie technicznym | str. 4 - 9 |
| STYCZEŃ 2023 | |

WNIOSKI KONCOWE I ZALECENIA

Jak wynika z powyższego opisu technicznego konstrukcja jest w dobrym stanie technicznym.

Zamierzona inwestycja nie spowoduje zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu i nie spowoduje obniżenia jego przydatności do użytkowania.

Konstrukcja budynku spełnia warunki nie przekroczenia stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji.

Stan techniczny nie stwarza zagrożeń dla konstrukcji oraz zagrożenia dla mienia i ludzi tam przebywających.

Opracował:

mgr inż. Zygmunt Sasak
PDK/0037/PWOK/14